Denúncia sobre irregularidades no sistema de saneamento instalado pela VALE S.A. na Comunidade dos Pires, Brumadinho – MG

Nós, moradores e moradoras da Comunidade dos Pires, situada na Zona Quente de Brumadinho/MG, por meio deste abaixo-assinado, denunciamos e solicitamos providências urgentes quanto aos graves problemas decorrentes da instalação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) unifamiliares pela empresa VALE S.A., como medida supostamente reparatória pelos danos causados pelo rompimento da Barragem do Córrego do Feijão. Antes da intervenção da empresa, a comunidade utilizava fossas sépticas convencionais, sem registro de problemas significativos de mau cheiro, retorno de esgoto ou contaminação. Entretanto, desde a instalação das novas ETEs unifamiliares, observamos:

- Mau cheiro constante nos quintais, dentro das casas até dentro dos quartos;
- Retorno de esgoto para ralos, caixas de passagem e de gordura;
- Ausência de manutenção pela empresa responsável, sendo injustamente transferida aos moradores;
- Vazamentos e risco de contaminação de cisternas que estão a jusante das ETEs;
- Instalação em locais inadequados, incluindo áreas fechadas e sob veículos, gerando risco de explosões;
- Ineficiência no tratamento, pois em diversos casos é notório que o efluente sai do sistema da ETE diretamente para rede coletora sem o devido tratamento e qualidade que deveria ter;
- Desvalorização dos imóveis
- A rede coletora está lançando o esgoto não tratado diretamente no rio Paraopeba, no ponto -20.151971,
 -44.173357.
- Sistema implantado está gerando danos no solo por causa de infiltrações devido a um problema operacional da ETE, em parte do quintal (local onde passa um córrego vindo de uma nascente)



ETE apresentada em reunião com a comunidade em reunião dia 12/07/2023 - ETE UNIFAMILIAR - FOTO 08/08/2025

Ressaltamos que foram instaladas 83 ETEs unifamiliares na comunidade, e a maioria apresenta algum dos problemas acima. Em reunião com moradores, a VALE afirmou que a obra foi finalizada em 2024 e que a manutenção seria responsabilidade da Prefeitura de Brumadinho e da Copasa, o que até o momento não se concretizou. Além disso, muitas famílias foram coagidas a aceitar a instalação, sob ameaça de serem processadas pelo município por não realizarem o "tratamento adequado" de esgoto. Há, inclusive, caso judicial em andamento de um morador que se recusou a aceitar a ETE.

Fundamentação legal

O direito ao saneamento básico é garantido pela **Constituição Federal de 1988** (art. 6º e art. 225) e regulamentado pela **Lei Federal nº 11.445/2007**, alterada pela **Lei nº 14.026/2020**, que estabelece como diretriz a universalização e a qualidade do acesso a água potável, esgotamento sanitário,

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O art. 10 da Lei nº 11.445/2007 dispõe que cabe ao titular do serviço (no caso, o município, podendo delegar à COPASA) assegurar a prestação adequada, contínua, segura e eficiente. A Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, obriga que atividades potencialmente poluidoras adotem medidas preventivas e reparadoras, sem transferir ônus aos atingidos. Além disso, normas técnicas como a ABNT NBR 7229/1993 e a NBR 13969/1997 estabelecem requisitos para projeto, instalação e operação de sistemas de tratamento de esgoto, incluindo localização adequada, prevenção de vazamentos e manutenção periódica.

Diante do exposto, solicitamos ao Ministério Público e demais órgãos competentes:

- 1. A imediata vistoria técnica das ETEs instaladas na Comunidade dos Pires;
- 2. A apuração das responsabilidades pela má execução e falta de manutenção do sistema;
- 3. Valores das obras e dos projetos
- 4. A garantia do direito da comunidade a um serviço público de saneamento básico eficiente, seguro e de qualidade, de responsabilidade do poder público, conforme previsto na legislação vigente:
- 5. A reparação integral dos danos causados, evitando a revitimização das famílias já atingidas pelo desastre da VALE S.A.


Assinam este documento moradores e moradoras da Comunidade dos Pires.

N°	Nome	Assinatura
1		
2		
3		
4		
5 6		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
	3	
	3	

76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	

Anexos








SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Sumário	
DADOS	***
PRELIMINAR	
METODOLOGIA	
OBJETIVOS DA VISTORIA	
CONSTATAÇÕES	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	4
Figura 1 – Imagem da frente do imóvel na Rua Beira Linha nº 243	. 4
Figura 2 – Detalhe da colapso de parte da edificação	. 5
Figura 3 – Detalhe da instalação da ETE, verificação do estado de conservação dos materiais e equipamentos	

Rua Hélio Souza Maia nº 209, Bairro São Bento, Brumadinho/MG Telefone: 31 3571-6067 / 199 e-mail: defesacivil@brumadinho.mg.gov.br







SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DADOS

Nome do proprietário:

*Data da vistoria: 02/10/2023

Local: Rua

Bairro Pires - Brumadinho - MG

Coordenada Geográfica: 23K

7771296 / 058

/ 853

7771335 / 058

Vistoriador: JULIO CESAR MULATTI

PRELIMINAR

 A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil recebeu uma solicitação para avaliar as condições estruturais dos imóveis atingidos pelas chuvas de janeiro de 2022, para avaliação e aprovação por parte do Departamento de Perícias e Avaliações, se atendem aos critérios para o recebimento do Auxílio Emergencial – Danos Estruturais.

METODOLOGIA

A vistoria foi realizada por visita técnica ao local do imóvel (quintal), reconhecendo sua real situação, características de estabilidade do muro, condições construtivas da instalação de uma ETE, sistema implantado não apresenta dispositivos de controle ou flexibilidade operacional existentes e que surgiram após as chuvas do início do ano anterior etc.

Elementos examinados:

- Vistoria técnica na edificação (quintal) realizada em 02 de outubro de 2023;
- Fotos do dia 02 de outubro de 2023.

Rua Hélio Souza Maia nº 209, Bairro São Bento, Brumadinho/MG Telefone: 31 3571-6067 / 199 e-mail: <u>defesacivil@brumadinho.mg.gov.br</u>









OBJETIVOS DA VISTORIA

- Verificação de possíveis patologias e danos estruturais na edificação na parte externa da propriedade, sendo no quintal especificamente o (muro):
- Verificação da condição de estabilidade do quintal, devido as infiltrações;
- Verificação possível dano no quintal do imóvel em decorrência das intensas chuvas de janeiro de 2022;

CONSTATAÇÕES

- Vistoria no imóvel (quintal) pela DAP (Departamento de Avaliação e Perícia) no dia 02 de outubro de 2023, situado à Bairro Pires, conforme visto na (Figura 1);
- Constatado no local vistoriado, o início de infiltração da parte do quintal da residência em decorrência da movimentação de terra de uma contaminação de esgoto, gerando aspecto estético desagradável, proliferação de moscas, formação de espuma no efluente final, lodo com maus odores, entupimento ou obstrução de estruturas hidráulicas nos fundos do terreno, como visto na (Figura 2 e 3);

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rua Hélio Souza Maia nº 209, Bairro São Bento, Brumadinho/MG Telefone: 31 3571-6067 / 199 e-mail: defesacivil@brumadinho.mg.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Figura 2 — Detalhe da caneleta com partes de infiltrações no muro da edificação



Figura 3 — Detalhe da instalação da ETE, verificação do estado de conservação dos materiais e equipamentos

Rua Hélio Souza Maia nº 209, Bairro São Bento, Brumadinho/MG Telefone: 31 3571-6067 / 199 e-mail: defesacivil@brumadinho.mg.gov.br



邀

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



CONCLUSÃO

Em vistoria realizada no imóvel, foi constatado que o imóvel sofreu falha operacional (memoritárica su contínua) acarrotando sobrecarga das etapas subsequentes. O sistema implantado não apresenta dispositivos de controle ou flexibilidade operacional, gerando danos no solo por causa de infiltrações devido a um problema operacional da ETE, em parte do quintal (local onde passa um córrego com uma nascente).

O mais indicado é realizar uma investigação em todo o processo de tratamento que percorre o quintal e suas adjacências, identificando as causas das falhas e propondo as respectivas medidas corretivas, como:

- Caracterização das vazões, concentrações e cargas afluentes;
- Verificação das tipologias e eventuais misturas de efluentes que adentram a ETE;
- Checagem dos tempos de detenção hidráulico, taxas de carregamento e outros critérios de projeto;
- Conferência entre dimensionamento e condição operacional de cada processo unitário componente:
- Conferência entre projeto e implantação;
- Avaliação da especificação de cada equipamento com a necessidade real;
- Ajuste de rotinas operacionais de descarte de lodos, recirculações internas, limpeza de estruturas.

Segue o presente Relatório de Vistoria Técnica para a análise e aprovação por parte do Departamento de Perícias e Avaliações

Julio Cas

Sem mais para o momento subscrevemos;

Brumadinho, 02 de outubro de 2023.


Mulatti

Responsável pela Vistoria
Julio Cesar Mulatti
Departamento de Perícia e Avaliações
Engenheiro Geólogo

Rua Hélio Souza Maia nº 209, Bairro São Bento, Brumadinho/MG Telefone: 31 3571-6067 / 199 e-mail: <u>defesacivi@brumadinho.mg.gov.br</u>

ZAS da Vale S.A. e Lançamento de Esgoto sem tratamento no rio Paraopeba

Nas coordenadas -20.151971, -44.173357





Laudos da Cacimba (consumo humano) à Jusante das ETEs unifamiliares

2022 – Antes da Instalação das ETEs

dicitante.	VALE	SA	DAD	OS REFER	ENTES AO C	CLIENTE	(Carlotte de la carl						
Empresa solicitante:	100000000000000000000000000000000000000							MG CEP- 3	4000000				
L.mcCO:	MALE	Avenida AV DE LIGACAO, 3580 AGUASCLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000 VALE S.A.											
Nome do Solicitante:	VALE	S.A.				1518.8							
	A RESIDENCE		DAD	OS REFER	RENTES A A	MOSTRA							
Identificação do item de	ensaio:	DADOS REFERENTES A AMOSTRA usaio: 11557568											
Identificação do Cliente	BR	U											
Amostra Rotulada como													
Coletor:	Interessado												
Data da Amostragem :	12/	12/08/2022 08:30:00 0: 13/08/2022 07:57:00											
Data da entrada no lab	oratório:	13/08	8/2022 07	7:57:00	Data de Ela	iboração ac) KE:	10/08/2022					
Data un com	25 (1)		RE	SULTADOS	PARA A AM	IOSTRA							
Duit un ou		Unidade	RE Diluição	SULTADO S	Resultados	IOSTRA Incerteza	Data Iníc	Corrida	Cód. Método	F1			
Parâmetros	CAS	P/A					do Ensai 13/08/202	Corrida	Cód. Método	F1			
Parâmetros .			Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	do Ensai	Corrida 2	Método				
Parâmetros Coliformes Totais	CAS	P/A 100m L	Diluição	LQ/Faixa	Resultados analíticos Presentes	Incerteza n.a.	do Ensai 13/08/202 08:00 13/08/202	Corrida 22	Método 31				
Parâmetros Coliformes Totais Cor Aparente	CAS	P/A 100mL CU P/A 100mL	Diluição 1	LQ/ Faixa	Resultados analíticos Presentes < 5 Ausentes	Incerteza n.a. n.a.	do Ensai 13/08/202 08:00 13/08/202 13:30 13/08/202 08:00	22 42133/2022	Método 31 367 31				
Parâmetros Coliformes Totais	CAS	P/A 100mL CU P/A 100mL NTU na Flag I indi	Diluição 1 icam análise resoluta ao inte	LQ/ Faixa 5 0,1 alizada fora do ho realizada com a a ercessado. Desta f da na tabela de n	Resultados analíticos Presentes < 5 Ausentes 0,55 Idding time do parân	n.a. n.a. 0,028 netro, podendo p bida com algum devem ser aval e valor da diluiç	do Ensai 13/08/202 08:00 13/08/202 13:30 13/08/202 08:00 13/08/202 13:30 00ssuir desvios 1 tipo de não o iados consider ão apenas info	22 42133/2022 22 22 24 que podem compror	Método 31 367 31 52		ver		

RE	SUM	O DOS RES	ULTA	DOS DA	AMOSTRA Nº	30/310/2	22.0		_
		P	rocesso (omercial	N° 1549/2022-2	304310/2	022-0		
	1776	D.	IDOS RE	FERENT	ES AO CLIENTE				300
Empresa solicitante:	VAL	E SA			SO NO CLIENTE				-
Endereço:	Aven	ida AV DE LIG	ACAO 3	580 40	UASCLARAS - Nova	Line MC	GED 24000000		
Nome do Solicitante:	VAL	E S.A.	.10,10,5	360 AC	TOASCLARAS - NOV	i Lima - MG	-CEP: 34000000		
Name and American				No.					
A SECURITION OF THE PARTY OF TH			ADOS RE	FERENT	ES A AMOSTRA				
Identificação do item de	ensaio.	: 11557568							
Identificação do Cliente	: В	RU							
Amostra Rotulada como	: Á	gua Subterrânea							
Coletor:	Ir	nteressado							
Data da Amostragem :	13	2/08/2022 08:30:	00						
Data da entrada no lab	oratório.	: 13/08/2022	07:57:00	Data	de Elaboração do RR	A: 16/08/2	022		
			RESULTA	DOS PAR	A A AMOSTRA				
Parâmetros		Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	PRC N°5/2017 VMP	- Data do Início do Ensaio	F1	F2
Aluminio		mg/L	1	0,001	0,0738	0,2	13/08/2022 16:09		***
Antimônio		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,005	13/08/2022 16:09	***	***
Arsênio		mg/L mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,01	13/08/2022 16:09		
Bário	10000	mg/L mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,005	13/08/2022 16:09		
Cádmio		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,01	13/08/2022 16:09		
Chumbo		mg/L	1	0,00025	0,00225	2	13/08/2022 16:09		
Cobre		P/A 100mL		***	Presentes	Ausentes	13/08/2022 08:00	***	
Coliform es Totais	-	CU	1	5	< 5	15(**)	13/08/2022 13:30		-
Cor Aparente	-	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,05	13/08/2022 16:09	***	
Cromo	No. of Lot, Lot	P/A 100mL			Ausentes	Ausentes	13/08/2022 08:00	***	
Escherichia coli		mg/L	1	0,001	< 0,001	0,3	13/08/2022 16:09		
Escherren				0,001	0,0708				

2023 – Antes da Instalação das ETEs

The second secon			Pro	ocesso Com	N° 241882// ercial N° 1549	2023-0 -	Belo Ho	rizonte				
Empresa solicitante: Endereço:	V	ALE SA	DA	DOS REFE	RENTES AO	CLIENTE	III AND AND A					
Nome do Solicitante:	Avenida Avenida											
Identificação do item d	le ensa	io: 129	DA.	DOS REFE	RENTES A Al	MOSTRA					No.	
Identificação do Clien	te:	BRU00										
Amostra Rotulada com	Ostra Rotulada como: Água Subterrânea											
Coletor:												
Data da Amostragem :												
Data da entrada no lab												
		200	RE	SULTADOS	PARA A AM	IOSTRA						
Parâmetros	CAS	Unidade	Diluição	LQ/Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Data Início do Ensaio		Cód. Método	Fi		
Coliformes Totais		P/A 100m L	-	-	Ausentes	n.a.	01/07/2023 07:10		31			
		P/A 100m L		-	Ausentes	n.a.	01/07/2023 07:10	-	31			
Escherichia coli		NTU		0,1	0,20	0.01	01/07/2023 12:00		52	2424	1	
Turbidez				5	4	1	01/07/2023	33551/2023 ue podem comprom nformidade, seja d ndo esta ressalva	367			

											ORL 053	31			
1		RI	ELATÓR	RIO DE 1	ENSAIO I	Nº 262463/ ercial Nº 1549	2023-0 - /2022-20	Belo Ho	rizonte						
	Empresa solicitan		VALE SA												
	Endereço:	1	Avenida A	V DE LIGA	CAO, 3580	AGUASC	Linia x		MC CED.	2400000	0				
	Nome do Solicitan	te:	VALE S.A.		,,,,,,	- AGUASC	LAKAS - N	Nova Lima -	MG-CEP:	3400000	0				
		DADOS REFERENTES A AMOSTRA													
	Identificação do ite	m de ens	saio: 130	012611		CENTES A A	HUSTRA			E LEGAL	70 15332	(B)(2)			
	Identificação do Cli	ente:	BRU0												
	Amostra Rotulada e	omo:	Água Su	bterrânea			100								
	Coletor:		Interessa	do											
1	Data da Amostragen	:	14/07/20	23 08:16:0	0										
1	Data da entrada no l	aborató													
		CAS	Unidade			S PARA A AM	O STRA	Data Início	Corrida	Cód.	F1	F			
-	Parâmetros	CAS	P/A		ZQ/ ZWIIII	analíticos Presentes		do Ensaio 14/07/2023	Connua	Método	П				
C	oliformes Totais		100mL	-			n.a.	15:30	***	31	-				
Es	cherichia coli		P/A 100mL		-	Ausentes	n.a.	15:30		31		-			
Tu	rbidez	-	NTU		0,1	0,10	0,005	10:00 15/07/2023	264147000	52		-			
-	Aparente		CU	1	5	,		10:00	36414/2023	367		-			



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 281736/2023-0 - Belo Horizonte Processo Comercial Nº 1549/2022-21

DADOS REFERENTES AO CLIENTE Empresa solicitante: VALE SA Endereço: Avenida AV DE LIGACAO, 3580 - - AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000 Nome do Solicitante: VALE S.A.

DADOS REFERENTES A AMOSTRA Identificação do item de ensaio: 13040009 Identificação do Cliente: BR Água Subterrânea Amostra Rotulada como: Interessado Coletor: 28/07/2023 09:05:00 Data da Amostragem : Data da entrada no laboratório: 28/07/2023 13:52 Data de Elaboração do RE: 01/08/2023

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	Diluição	LQ/Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Data Inicio do Ensaio	Corrida	Cód. Método	F1	F2
		P/A 100mL			Presentes	n.a.	28/07/2023 14:30		31		
Coliformes Totais		P/A 100mL	***		Ausentes	n.a.	28/07/2023 14:30		31		
Escherichia coli		NTU		0,1	0,30	0,015	28/07/2023 15:00		52	777	
Turbidez		cu	1	5	< 5	n.a.	28/07/2023 15:00	38986/2023	367		





RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 302875/2023-0 - Belo Horizonte Processo Comercial Nº 1549/2022-21

	DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:	VALE SA
Endereço:	Avenida AV DE LIGACAO, 3580 AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000
Nome do Solicitante:	VALE S.A.

		DADOS RE	FERENTES A AMOSTRA						
Identificação do item de en	saio:	13040019	Management of the second						
Identificação do Cliente:	BRU			The same of the same					
Amostra Rotulada como:	Águ	Água Subterrânea							
Coletor:	Inter	nteressado							
Data da Amostragem :	11/0	8/2023 09:06:00							
Data da entrada no laboratório:		11/08/2023 14:43	Data de Elaboração do RE:	15/08/2023					

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	Diluição	LQ/Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Data Início do Ensaio	Corrida	Cód. Método	F1	F2
Coliformes Totais		P/A 100mL			Presentes	n.a.	12/08/2023 08:00		31		
Escherichia coli		P/A 100mL			Ausentes	n.a.	12/08/2023 08:00		31		
Turbidez	-	NTU		0,1	1,3	0,065	11/08/2023 16:00		52		
Cor Aparente		cu	1	5	5	1	11/08/2023	41768/2023	367		

cor Aparena.


Flag 1 (Fl): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 1 indicam análise realizada fora do holding time do parâmetro, podando possuir desvios que podem comprometer os resultados, devondo ser avaltado com estas ressalvas.


Flag 2 (F2): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 2 indicam análise realizada com a amostra sendo recebida com algum tipo de não conformidade, seja de volume de amostra, tipo frasco utilizado ou da temperatura no recebimento, e liberada após consulta ao interessado. Desta forma os resultados devem ser avaltados considerando esta ressalva.


Resultados Análiticos já levam em considenção o valor da diluição apresentada na tabela de resultados, sendo este valor da diluição apenas informativo.


2024 - Após a Instalação das ETEs


Parâmetros em desconformidade: Alumínio, Bário, Coliformes Totais e Manganês

















RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA Nº 248666/2024-1

Processo Comercial Nº 1549/2022-50

	DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:	VALE SA
Endereço:	Avenida AV DE LIGACAO, 3580 AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000
Nome do Solicitante:	VALE S.A.

	-	DADOS REA	FERENTES A AMOSTRA	
Identificação do item de en	saio:	11558448		
Identificação do Cliente:	BRU	JO	140	The state of the s
Amostra Rotulada como:	Águ	a Subterrânea		
Coletor:	Inte	ressado		
Data da Amostragem :	28/0	6/2024 08:30:00		
Data da entrada no laborate	ório:	28/06/2024 15:16	Data de Elaboração do RRA:	13/01/2025

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 888 - VMP	Data do Início do Ensaio	F1	F2
Alumínio	mg/L	1	100,0	0,159	0,2	29/06/2024 11:28		****
Antimônio	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,006	29/06/2024 11:28	-	
Arsênio	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,01	29/06/2024 11:28	-	-
Bário	mg/L	- 1	0,001	1,23	0.7	29/06/2024 11:28	-	
Cádmio	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,003	29/06/2024 11:28		
Chumbo	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,01	29/06/2024 11:28		120
Cobre	mg/L	1	0,00025	0,00685	2	29/06/2024 11:28	***	
Coliformes Totals	P/A 100mL	-		Presentes	Ausentes	28/06/2024 15:45	***	
Cromo	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,05	29/06/2024 11:28	-	-
Escherichia coli	P/A 100mL		-	Ausentes	Ausentes	28/06/2024 15:45		
Ferro	mg/L	1	0,001	0,00297	0,3	29/06/2024 11:28		
Manganês	mg/L	1	0,001	0,115	0,1	29/06/2024 11:28	-	-
Mercúrio	mg/L	1	0,0001	< 0,0001	0,001	29/06/2024 11:28		
			0.001	0.0210	0.07	29/06/2024 11:28		



Dados de Origem
Resumo dos resultados da amostra nº 248666/2024-1 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 248666/2024-1 - Piracicaba, 248666/2024-1 - Belo Horizon te an exados a este documenta.

1

Declaração de Conformidade
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2
podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Bário, Manganês, Coliformes Totais não satisfazem os limites permitidos.

Referências Metodológicas e Locais de Execução
Bioagri Laboratórios Lida. - Filial Belo Horizonte: na Rua Jacul, 940 — Bairro Floresta — Belo Horizonte/MG, registrada no CRQ-MG sob nº 20,151 e responsabilidade técnica da profus
Graziane Lírio Canuto.

PH: SMWW. 2º Edição - Método 4500H+ B
Coliformes: SMWW, 2⁴ Edição - Método 9223 B
Cor Aparente: SMWW, 2⁴ Edição - Método 2120 B
Turbidez: SMWW, 2⁴ Edição - Método 2130 B

Bioagri Laboratórios Lida. - Marriz: Rua Aujovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4º Região sob nº 33446-F e responsabilidade técnica do profissional Metais Totais (ICP-MS): Det.: SMWW, 24º Edição, 2023, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992

Chave de Validação: f3eabf430e748be93a1e8668ee520eb6


Ariane Torum
Ariane Torum
Controle de Qualidade
CRQ 004487599 - 4º Região

Joseane Maria Bülow Gerente Técnica CRQ 09200516 - 9º Região

NutriScie

Empresa Endere

Nom



		D.	ADOS RE	FEREN	TES A AMOSTRA	NAME OF TAXABLE PARTY.	WINDS OF SALES	The sale	-
Identificação do item de ens	saio:	14158783		- LILLIY	ES A AMOSTRA				_
Identificação do Cliente:	BR			elus :	12				
Amostra Rotulada como:			-			Manager of the Australia			
	Agı	ua Subterrânea							
Coletor:	Inte	eressado							
Data da Amostragem :	26/	07/2024 09:09	:00					_	
Data da entrada no laborat	ório:	26/07/2024	-	Dat	a de Elaboração do l	RRA: 13/01/2025		-	- 1
					a ac Emboração no i	15/01/202		-	
			RESULTA	DOS PAR	A A AMOSTRA				
Parâmetros		Unidade	Diluição	LQ/ Faix	a Resultados analíticos	Portaria 888 - VMP	Data do Início do Ensaio	F1	F
Alumínio		mg/L	1	0,001	0,122	0,2	27/07/2024 09:17	-	
Antimônio		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,006	27/07/2024 09:17	+++	
Arsênio		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,01	27/07/2024 09:17	***	-
Bário		mg/L	1	0,001	1.05	0,7	27/07/2024 09:17	***	
Cádmio		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,003	27/07/2024 09:17	***	-
Chumbo		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,01	27/07/2024 09:17	***	
Cobre		mg/L	1	0,00025	0,00889	2	27/07/2024 09:17		
Coliformes Totais		P/A 100mL		***	Presentes	Ausentes	27/07/2024 08:00	-	-
Cromo		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,05	27/07/2024 09:17	-	-
Escherich ia co li		P/A 100mL	-		Ausentes	Ausentes	27/07/2024 08:00	+++	
Ferro		mg/L	1	0,001	0,00320	0,3	27/07/2024 09:17	***	-
Manganês		mg/L	1	100,0	0,136	0,1	27/07/2024 09:17		
Mercúrio		mg/L	1	1000,0	< 0,0001	0,001	27/07/2024 09:17	_	-
Náquel		mg/L	1	0,001	0,0294	0,07	27/07/2024 09:17		-
Selênio		mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,04	27/07/2024 09:17		-
Zinco		mg/L	1	0,001	0,167	5	27/07/2024 09:17		-
pH (a 25°C) em Laboratório				2 a 13	5,40		26/07/2024 16:00	X	-
Turbidez		NTU		0,1	0.10	5	26/07/2024 16:30		





Dados de Origem

Pados de Origem

Resumo dos resultados da amostra nº 289292/2024-1 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 289297/2024-1 - Piracicaba, 289292/2024-1 - Belo Horizonte anexados a este documento.

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS № 888 de 04/05/2021 podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Bário, Manganês, Coliformes Totais não satisfazem os limites permitidos.

Referências Metodológicas e Locais de Execução
Biongri Laboratórios Ltda. - Filial Belo Horizonte: na Rua Jacuí, 940 - Bairro Floresta - Belo Horizonte/MO, registrada no CRQ-MG sob nº 20.151 e responsabilidade técnica da profissional

Graziane Lírio Canuto.
pH. SMWW, 24* Edição - Método 4500H+ B
Coliformes: SMWW, 24* Edição, Método 9223 B
Cor Aparente: SMWW, 24* Edição - Método 2120 B
Turbidez: SMWW, 24* Edição - Método 2130 B


Bioagri Laboratórios Ltda. - Matriz: Rua Aujovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4º Região sob nº 33446-F e responsabilidade técnica do profissional Metais Totais (ICP-MS): Det.: SMWW. 24º Edição, 2023, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992


Chave de Validação; a3927 a06d89e627e749 a65f5f20b27d6


Ariane Torum
Ariane Tonin
Controle de Qualidade
CRQ 004487599 - 4" Região


2025 – Após a Instalação das ETEs

Parâmetros em desconformidade: Bário, Manganês, Coliformes Totais











RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA Nº 30092/2025-0 Processo Comercial Nº 1549/2022-48

	DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:	VALE SA
Endereço:	Avenida AV DE LIGACAO, 3580 AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000
Nome do Solicitante:	VALE S.A.


		DADOS REI	FERENTES A AMOSTRA			
Identificação do item de en	saio:	14731030				
Identificação do Cliente:	BRU	U0				
Amostra Rotulada como:	Águ	Água Subterrânea				
Coletor:	Inte	ressado				
Data da Amostragem :	24/0	01/2025 09:18:00				
Data da entrada no laborat	ório:	24/01/2025 13:41	Data de Elaboração do RRA:	28/01/2025		

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	Diluição	LQ/Faixa	Resultados analíticos	Portaria 888 - VMP	Data do Início do Ensaio	F1	F2
Alumínio	mg/L.	1	0,001	0,146	0.2	25/01/2025 14:45	-	-
Antimónio	mg/L.	1	0,0005	< 0,0005	0,006	25/01/2025 14:45	-	-
Arsênio	mg/L	-1	0,0005	< 0,0005	10,0	25/01/2025 14:45	_	-
Bário	mg/L	-1	0,001	1.07	0.7	25/01/2025 14:45		
Cádmio	mg/L	1	0.0005	< 0,0005	0.003	25/01/2025 14:45		
Chumbo	mg/L	1	0.0005	0,00066	0.01	25/01/2025 14:45	_	
Cobre	mg/L	1	0,00025	0,00617	2	25/01/2025 14:45	-	
Coldormes Totals	P/A 100mL			Ausentes	Ausenies	25/01/2025 08:00	-	
Cromo	mg/L	- 1	0,0005	< 0,0005	0.05	25/01/2025 14:45	-	
Escherichia coli	P/A 100mL	***	-	Ausentes	Ausentes	25/01/2025 08:00	_	
Ferro	mg/L	1	0,001	0,00112	0,3	25/01/2025 14:45		-
Marganès	mg/L	1	0,001	0.120	0,1	25/01/2025 14:45	-	
Mercário	mgA.	1	0,0001	< 0.0001	0.001	25/01/2025 14:45		-
Niquel	mgA.	1	0.001	0.0192	0.07		-	-
Selénio	mg/L.	1	0.0005	< 0.0005		25/01/2025 14:45	-	-
Zinco	mg/L.	- 1	0,001	0.121	0.04	25/01/2025 14:45	-	-
pH (a 25°C) cm Laboratório	-		2 a 13		5	25/01/2025 14:45	-	-
Turbidez	NTU			5,37	-	24/01/2025 15:00	X	-
Car Aparente	CU		0,1	< 0.1	3	24/01/2025 15:00	-	-
Flag I (F1): Analyses marcades com "X" na colo			5	5.5	15	24/01/2025 15:00		-

BEE - VMP Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021

Declaração de Conformidade







RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 50376/2025-0 - Belo Horizonte Processo Comercial Nº 1549/2022-48

	DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:	VALE SA
Endereço:	Avenida AV DE LIGACAO, 3580 AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000
Nome do Solicitante:	VALE S.A.

		DADOS RE	FERENTES A AMOSTRA	
Identificação do item de en	saio:	14731122		
Identificação do Cliente:	BRU			
Amostra Rotulada como:	Águ	a Subterrânea		
Coletor:	-	ressado		
Data da Amostragem:	-	2/2025 08:51:00		
Data da entrada no laborate				
14007411	orau;	07/02/2025 15:00	Data de Elaboração do RE:	11/02/2025

Parametros					S PARA A AM	OSTRA					
oliformes Totals	CAS	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados						
OHIGHTEN TOTALS	-	P/A			analíticos	Incerteza	Data Inicio	c	Cód.		
shexhis to i	-	P/A		-	Presentes	7.4	do Ensaio 07/02/2025	Corrida	Método	FI	F
othidee	-	NTU NTU	-	-	Ausenies	R.a.	15:10 07/02/2025	-	31	-	
т Аратта	-		-	0,1	< 0,1		15:10	-	31		
g I (FI): Anilines marcadas com sindo com estas ressalvas. g 2 (F2): Anilines marcadas cos inido co da temperatura no reco-	"X" na col	tina Flan I in all	1	5	< 5	n.a.	16:30 07/02/2025	-	52		-

Número de amostra 52648/2025-1.0	Parametros Cor Aparente	TO SOME DOS DE	SULTADOS BRANCOS Resultados analíticos 5		e de amestra, tipo fraso
Número da amusira		ENSAIOS DE RECUPI		Corrida	Cód. Métado 367
52647/2025-1.0	Parametrus Cor Anna	Unidade Quantidade			36/

START COLOR	Parametrus						207
52647/2025-1.0	Cor Aparente	Unidade CU	Quantidade Adicionada 10	mecuperacia (ac)	Pates Acritical 4		
Notas "Mision N				100	Recuperação (%) 80 - 120	Comes	Cód, Método
"Mérieux NutriSciences" é nume fanta	the area				120	7051/2025	- decision



RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA Nº 50376/2025-0

Processo Comercial Nº 1549/2022-48

Empresa solicitante: VALE SA Endereço: Avenida AV DE LIGACAO, 3580 - - AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000 Nome de Solicitante: VALE S.A.

		DADOS REI	FERENTES A AMOSTRA			
Identificação do item de ensaio:		14731122				
Identificação do Cliente:	BRI	The state of the s	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			
Amostra Rotulada como:	Águ	a Subterrânea				
Coletor:		Interessado				
Data da Amostragem :	_	07/02/2025 08:51:00				
Data da entrada no laboras						
and taboratorio:		07/02/2025 15:00	Data de Elaboração do RRA: 11/02/2025			

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade							
Aluminio		Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 888 - VMI	Data do Início		
Antimónio	mg/L	1	0,001		roriaria 888 - VMI	do Ensaio	F1	F
Arsèsio	ng'i.	1	0.0005	0,196	0,2	10/02/2025 09:00		
Bácio	T/get	. 1	0.0005	< 0,0005	0,006	10/02/2025 09:00		
Cádmio	mpl	1	0.001	< 0,0005	0.01	10/02/2025 09:00	-	
Chumbe	mg/L	1		0,989	0,7		_	-
Cobre	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0.003	10/02/2025 09:00	-	-
Colifornica Totale	me/l.		0,0005	0,00053	0,01	10/02/2025 09:00	-	-
Crimine	P/A 100mL		0,00025	0,00409	1	10/02/2025 09:00	144	-
Escherichia ouli	mp/L	-	-	Presentes	Ausentes	10/02/2025 09:00	-	-
Ferre	P/A 100mL	-	0,0005	< 0,0005		07/02/2025 15:10	-	-
Maligands	mg/L		-	Ausentes	0,05	10/02/2025 09:00	-	
(arcicio	me/L	-	0,001	< 0,001	Autonies	07/02/2025 15:10		
Niquel	mpt.	-	0,001	0,140	0,3	10/02/2025 09:00		
	met	-	0,0001	< 0,0001	0.1	10/02/2025 09:00		-
ckhip	met	-	0,001	0,0219	0,001	10/02/2025 09:00		-
Alco	net.	-	0,0005	< 0.0005	0,07	10/02/2025 09:00		-
H (x 25°C) em Laboratório	-		0,001	0,118	0,04	10/02/2025 09:00	7	-
urbidaz	NTU	-	2+13	5,91		10/03/2025 09:00	-	-
or Aparense		- 7	0,1		70	97/02/2025 16:00	-	-
or Aparene ag I (F1): Análises mar cadas com "X" na colan aliado com estas resort as ag 2 (F2): Análises marcadas com "X" na col	u Flag I indicam analise	Malicale C.	3		3	97/02/2023 16:30	X	-
ng 2 (F2). Análises marcades com "X" na con-	one Flor 2	ness lead	do holding time d	O paramenu, podend	15	024027023 16:30	-	-

Resultados Analistos à les sen extensentes de bien ada apón consulte ao inscressão Com a amonte sendo receb hás com adaptam tipo de não unaproduce product comprometer os restandos, devendo acer relativados devent ne aces analismos tipo de não unaproduce podo o valor de dissições que acordade na tabeda de resultados, sendo este a resultados devent ne aces sidos consolerando ou se recurso de la comprometer de comprometer de

9 Activité Maximus Permitaine pela Portaria GMA65 N° 888 de 04/05/202

Notas Whitele

Este Belsine's de Emais es poud fantais, a recide social permanen Binagri Laboratórios Lid.

LO Falsa – Limite de Quantificação ou Falsa de Trabelho, quesdo aplicavel.

Cor Apusare Unidade CU (Culor Uni) è apire alume a unidade l'ham, Pr-Co a un.

Turbole: Unidade de medida em NTU appirate a modela em 27.

Os remindos se aplicam numerar a amoura confurnar rombida.

Informações reformante à validade de missas, como a dass da Amouragem , são de responsabilidade do interesando.

Plano de Amouragem.


Resumo dos resultados da amesas


Declaração de Conformidade

AG CASC.81 (rever) - Southabores 04.05.2022

Figure 1 de 2 / R.R.A. 1237a/2015 d Rivago Laborathica. - E-mail falestre and helf-man.







RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA Nº 111434/2025-0

Processo Comercial Nº 1549/2022-52

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante: VALE SA
Avenida AV DE LIGACAO, 3580 - - AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000
Avenida AV DE LIGACAO, 3580 - - AGUAS CLARAS - Nova Lima - MG - CEP: 34000000 Endereço: Avenida AV
Nome do Solicitante: VALE S.A.

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio: 14845804 Identificação do Cliente:

Amostra Rotulada como:

Coletor:

Data da Amostragem:

21/03/2025 09:51:00 Data de Elaboração do RRA: 24/03/2025 Data da entrada no laboratório: 21/03/2025 15:27

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 888 - VMP	Data do Início do Ensaio	FI	FZ
Aluminio	mg/L	1	0,001	0,148	0,2	23/03/2025 07:58	-	-
Antimónio	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0,006	23/03/2025 07:58		-
Anèmo	mg/L	1	0,0005	< 0,0005	0.01	23/03/2025 07:58	-	-
Bario	mgL	1	0,001	0,795	0,7	23/03/2025 07:58	-	-
Cádraio	mgT.	1	0,0005	< 0,0005	0,003	23/03/2025 07:58	_	-
Chunho	mg/L	1	0,0005	0,00069	0,01	23/03/2025 07:58		-
Cobre	mg1.	1	0,00025	0,00775	2	23/03/2025 07:58	_	_
Coliformes Totals	P/A 100mL	-	-	Ausentes	Ausentes	22/03/2025 07:15		_
Crome	mpt.	1	0,0005	< 0,0005	0.05	23/03/2025 07:58		
facherichia coli	P/A 100mL	-	-	Ausentes	Ausentes	22/03/2025 07:15	_	
Ferro	mg'L	1	0,001	0,00323	0,3	23/03/2025 07:58		
Marganis	mg/L	1.	100,0	0,138	0,1	23/03/2025 07:58	-	-
Mercurio	mg/L	1	0,0001	< 0.0001	0,001		-	_
Niquel	ing/L	1	0,001	0,0251	0.07	23/03/2025 07:58	-	_
Solétiko	mg/L	1	0,0005	< 0.0005		23/03/2025 07:58	-	-
Zinco	mg/L	1	0,001	0,145	0,04	23/03/2025 07:58	-	-
nH (a 25°C) em Laboratório	-	-	2 + 13		5	23/03/2025 07:58		***
Furbides	NTU	-	0,1	5,26	**	21/03/2025 16:00	X	-
Cor Aperenie	cu	1		3,0	5	21/03/2025 16:30	-	-
Flag I (FI): Análises marcadas com "X" na col realiado com estas ressalvas.	luna Flag I indicato análise	realizada fora	do holding time	10	15	21/03/2025 16:30	-	-

do possuir desvios que podem comprometer os resultados, devendo ser

ria 888 - VMP Vaiores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021

Notas "Mirieux Nutrificiences" é nome fantasia, a razân social permanore Bioagri Laboratérios Lida.

Este Relatério de Ensaio sé pode ser reproduzido par intéro e sem acultoma sibreação.

LQ: Faiza – Limite de Quantificação se Faixa de Trabalho, quando aplicável.


Cor Apouente Unidade CU (Color Unit) é quivê denies a unidade lizaro, Pt-Co e ull.

Turbolor: Unidade de medida em NTU aprivale a medida em uT.

Dados de Origens

Res. moy dos resultados de amustra nº 111434/2025-0 preparado com os dados dos relatórios de emaio: 111434/2025-0 - Piracicaba, 111434/2025-0 -Declaração de Conformidade

Pigma 1 de 2 / R.R.A.: 511434/2025-0 Biosget Laborations. - E-meil: <u>Editoria amb bell'econs.com</u>



Manual de Instalação Entregue para as famílias que receberam a ETE

unifamiliar: SEM A DEVIDA INSTRUÇÃO ou TREINAMENTO



MANUAL DE INSTALAÇÃO

A T E N Ç Ã O! Antes de iniciar a instalação, verificar as dimensões do equipamento adquirido e o tipo de solo para avaliar as condições das escavações, compactações e infiltração do efluente final.

Instalação em 8 Etapas:

1º. Etapa — Para equipamento que irá ficar enterrado: Escavar a vala para posicionamento do reator na profundidade determinada pelo nível da tubulação de saída de esgoto da residência e pelas dimensões do equipamento adquirido, de forma que a chegada do esgoto fique acima da altura de entrada do equipamento.

Realizar a ligação do equipamento no ponto onde todo o esgoto da residência é captado (água cinza (cozinha e lavanderia) e água negra (banheiro)). Caso haja projeto hidro sanitário seguir e instalar o mesmo no final da rede.

- 2º. Etapa Fazer uma análise visual do terreno (caso seja um terreno argiloso orientase a visita de um engenheiro para estudar o descarte. Ao escolher o local de instalação, respeitar as distâncias mínimas de 1,5m de construções, 3m de árvores e pontos de abastecimento de águas e 15m de corpos d'água de qualquer natureza. Consultar normas de construção do seu município.
- 3º. Etapa Após a escolha do local a ser instalado, realizar a escavação do terreno para instalar o equipamento. 1,5M de comprimento com profundidade de 70CM e largura de 1M.
- 4º. Etapa A preparação do terreno para o recebimento do equipamento deve contemplar o nivelamento e a compactação da base. (areia ou concreto com berço de areia)
- 5º. Etapa Colocar o reator no local de forma que o equipamento deverá ficar nivelado e após o assentamento completar com água comum até o nível da tubulação de saída, antes do aterro no solo. Aterrar com os recipientes vazios pode danificar o equipamento por causa da pressão externa.
- 6º. Etapa O preenchimento da escavação deve ser feito com areia e não pode compactar em torno dos equipamentos.
- 7º. Etapa Realizar as ligações de entrada e saída dos equipamentos.
- 8º. Etapa O descarte pode ser por vala de infiltração, sumidouro ou manancial de acordo com as normas do município.

Endereço: Rua JOÃO DE CASTRO, No. 6 - BAIRRO PROGRESSO - BRUMADINHO - MG CNPJ: 04.825.263/0001-90 - CEP 35460-000 - Tel.: (31) 996511310

Página 1 de 1



MANUAL DE INSTALAÇÃO

A T E N Ç Ã O! Antes de iniciar a instalação, verificar as dimensões do equipamento adquirido e o tipo de solo para avaliar as condições das escavações, compactações e infiltração do efluente final.

Instalação em 8 Etapas:

1º. Etapa — Para equipamento que irá ficar enterrado: Escavar a vala para posicionamento do reator na profundidade determinada pelo nível da tubulação de saída de esgoto da residência e pelas dimensões do equipamento adquirido, de forma que a chegada do esgoto fique acima da altura de entrada do equipamento.

Realizar a ligação do equipamento no ponto onde todo o esgoto da residência é captado (água cinza (cozinha e lavanderia) e água negra (banheiro)). Caso haja projeto hidro sanitário seguir e instalar o mesmo no final da rede.

- 2º. Etapa Fazer uma análise visual do terreno (caso seja um terreno argiloso orientase a visita de um engenheiro para estudar o descarte. Ao escolher o local de instalação, respeitar as distâncias mínimas de 1,5m de construções, 3m de árvores e pontos de abastecimento de águas e 15m de corpos d'água de qualquer natureza. Consultar normas de construção do seu município.
- 3º. Etapa Após a escolha do local a ser instalado, realizar a escavação do terreno para instalar o equipamento. 1,5M de comprimento com profundidade de 70CM e largura de 1M.
- 4º. Etapa A preparação do terreno para o recebimento do equipamento deve contemplar o nivelamento e a compactação da base. (areia ou concreto com berço de areia)
- 5º. Etapa Colocar o reator no local de forma que o equipamento deverá ficar nivelado e após o assentamento completar com água comum até o nível da tubulação de saída, antes do aterro no solo. Aterrar com os recipientes vazios pode danificar o equipamento por causa da pressão externa.
- 6º. Etapa O preenchimento da escavação deve ser feito com areia e não pode compactar em torno dos equipamentos.
- 7º. Etapa Realizar as ligações de entrada e saída dos equipamentos.
- 8º. Etapa O descarte pode ser por vala de infiltração, sumidouro ou manancial de acordo com as normas do município.

Endereço: Rua JOÃO DE CASTRO, No. 6 - BAIRRO PROGRESSO - BRUMADINHO - MG
CNPJ: 04.825.263/0001-90 - CEP 35460-000 - Tel.: (31) 996511310

Página 1 de 1

Recibo de entrega de materiais sem Data e Assinaturas de responsáveis

