




Localização

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Legenda:

- Comunidades
- Comunidades Tradicionais
- Áreas de Retomada
- Barragem de Mineração
- Int_Abastecimento_Tejuco
- Barragem Rompida B-I
- Canteiros de Obra
- Disposição em Cava
- Disposição Final de Rejeito
- Disposição de Resíduos
- Disposição Temporária de Rejeito
- Estação Adutora Vale S.A./Copasa
- Estação de Tratamento de Água Fluvial
- Memorial_FVF
- Estradas Abertas Vale S.A.
- Dragagem - 550m até 03/2024
- Transmissão de energia Adutora
- Percurso da Adutora
- Rota dos caminhões da reparação
- Mancha do Rompimento
- Ribeirão Córrego Feijão
- Subbacia Córrego Feijão
- Rio Paraopeba
- Delimitação Brumadinho

Escala: 1:31.000	Folha: A3
Data 19/04/2024	Equipe Responsável: Marcadores Sociais da Diferença Elaboração: Eng. Hídrico Kalahan Battiston

REGIÃO DA ZONA QUENTE PÓS-ROMPIMENTO OBRAS DE REPARAÇÃO

Aedas
Assessoria Técnica Independente
Paraopeba

Fonte dos dados:
ANM; Aedas; IDSISEMA
Basemap:
Google Earth; Esri, USGS, NOAA
Projeção:
SIRGAS 2000 / UTM zone 23S